

COLLEGIUM MASOVIENSE – WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU INSTRUKCJA BHP

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W CZASIE PRACY W PRACOWNI CHEMICZNEJ

Pracowników obowiązuje znajomość treści kart charakterystyki substancji niebezpiecznych!

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy:
 - a) opakowanie, nawet z niewielkim uszkodzeniem, natychmiast ostrożnie usunąć z półki, wstawić do naczynia ochronnego, najlepiej szczelnie zamykanego (puszki lub z tworzywa sztucznego) i ustawić w digestorium. Używać przy tej czynności środków ochrony indywidualnej, wymienionych w karcie charakterystyki,
 - b) zawiadomić przełożonego, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu, (np. szybkim zużyciu zawartości, przesypaniu do opakowania zastępczego, zneutralizowaniu, itp.).
2. W przypadku uszkodzenia opakowania z jednoczesnym wydostaniem się zawartości na zewnątrz należy:
 - a) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem / neutralizacją substancji zastosować wymagane środki ochrony indywidualnej, wynikające z treści karty charakterystyki,
 - b) opakowanie z pozostałością ostrożnie przenieść do naczynia ochronnego, szczelnie zamknąć oraz przenieść i ustawić w digestorium,
 - c) miejsce rozlania zneutralizować - zgodnie z instrukcją podaną w karcie charakterystyki - materiałem chłonnym, neutralizującym lub piaskiem, po czym dokładnie zebrać do zamykanego pojemnika i zawiadomić kierownika Zakładu/ Katedry o powstałej sytuacji,
 - d) sprawdzić i ewentualnie oczyścić sąsiednie opakowania,
 - e) jeżeli uszkodzone opakowanie umieszczone było na tacy - ostrożnie usunąć z tacy pozostałe nie uszkodzone opakowania na nową tacę i dokładnie je oczyścić. Z uszkodzonym opakowaniem postąpić - jak w pkt. 1.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, której nie można opanować w sposób opisany wyżej, przełożony (osoba działająca w jego imieniu) obowiązany jest:
 - a) poinformować pracowników o zdarzeniu,
 - b) ograniczyć i oznaczyć strefę zagrożenia,
 - c) usunąć ze strefy zagrożonej wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników niezbędnych do przeprowadzenia działań ochronnych, zabezpieczających,
 - d) zapewnić właściwe środki ochrony indywidualnej - wynikające z karty charakterystyki - pracownikom niezbędnym do przeprowadzenia działań ochronnych,
 - e) ograniczyć do minimum czas przebywania każdego pracownika w strefie zagrożenia oraz uniemożliwić przebywanie w tej strefie pracownikom nie wyposażonym w środki ochrony indywidualnej,
 - f) bezzwłocznie skontaktować się z Państwową Strażą Pożarną, nr telefonu: 998 (lub Centrum Powiadomiania Ratunkowego - 112) oraz zawiadomić Dziekana, Rektora UJ, a w razie potrzeby – lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami UJ, właściwego terenowego inspektora sanitarnego oraz inspektora pracy,
 - g) bez względu na ocenę stanu zdrowia pracowników biorących udział w usuwaniu skutków awarii z substancją lub preparatem niebezpiecznym o działaniu rakotwórczym – po zakończonych pracach – bezzwłocznie skierować pracowników na kontrolne badania profilaktyczne do lekarza medycyny pracy.

Opracował :

Uzgodnił :

Zatwierdził :

.....

.....

.....

**COLLEGIUM MASOVIENSE – WYŻSZA SZKOŁA
NAUK O ZDROWIU
INSTRUKCJA BHP**

**POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH MOGĄCYCH
WYSTĄPIĆ W CZASIE PRACY W PRACOWNI CHEMICZNEJ**

Collegium Masoviense

Opracował :

Uzgodnił :

Zatwierdził :

.....

.....

.....